

[Skip to forum content](#)

[Áron Üzenőfala](#)

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)

- [Index](#)
- [User list](#)
- [Search](#)
- [Register](#)
- [Login](#)

You are not logged in. Please login or register.

[Active topics](#) [Unanswered topics](#)

## Kedves Látogató! - Dear Visitor!

Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum tagja lenni: írd meg e-mailt az [istvan@meder.hu](mailto:istvan@meder.hu)-ra "fórum regisztráció" fejléccel és a következő tartalommal: felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon köszönjük!

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should do the following: please send an e-mail to [istvan@meder.hu](mailto:istvan@meder.hu) with the "forum registration" title and body containing: your username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your attention!

---

## Simrad TP10 auto-pilot

[Áron Üzenőfala](#) » [Üzenetek Áronnak](#) » [Simrad TP10 auto-pilot](#)

Pages 1

You must [login](#) or [register](#) to post a reply

[RSS topic feed](#)

### Posts [ 3 ]

1 Topic by [meder](#) **2006-12-12 15:07:54**

- [meder](#)
- Administrator
- Offline
  
- Registered: **2006-10-18**
- Posts: **607**

**Topic: Simrad TP10 auto-pilot**

Sziasztok!

Áronnak meghibásodott a Simrad TP10 auto-pilot-ja (tillerpilot).

Ha vaklaki kölcsönadna egy ilyet nekem szétszedésre (természetesen vállalom az anyagi felelősséget, ha elrontanám :-)) talán sikerülne táv-diagnosztizálni a TP10-et és táv-segítséget nyújtani Áronnak megjavításában. Ebben kérem segítségeteket.

Üdv:  
mi

## 2 Reply by [HA8RD 2006-12-13 21:56:09](#)

- [HA8RD](#)
- New member
- Offline
  
- Registered: **2006-12-02**
- Posts: **9**

### Re: Simrad TP10 auto-pilot

<http://distributor.simrad.com/docarchiv...dafid=1423>

Igaz nem a kapcsolási rajz. Ha víz került bele lehet az elektronika is kaphatott (oxid, kicsapódott só, megmarja a nyáklemezt)Ha csak a motor hibásodott meg akkor is nehéz feladatja lesz Áronnak megjavítani. De gondolom mivel ezt kimondottan erre a célra csináltak van valami tömítés és egyéb védelem hogy az elektronika ne kapjon vizet.

73!

HA8RD

*Last edited by HA8RD (2006-12-13 21:56:30)*

## 3 Reply by [meder 2006-12-14 07:32:55](#)

- [meder](#)
- Administrator
- Offline
  
- Registered: **2006-10-18**
- Posts: **607**

### Re: Simrad TP10 auto-pilot

Sziasztok, szia HA8RD!

Időközben sikerült egy "TILLERPILOT TP10, TP20 & TP30 SERVICE MANUALT" szereznem. Áttanulmányozni még nem volt időm, de nemsokára nekiesek...

Kösz és üdv:  
mi

## Posts [ 3 ]

Pages 1

You must [login](#) or [register](#) to post a reply

[Áron Üzenőfala](#) » [Üzenetek Áronnak](#) » [Simrad TP10 auto-pilot](#)

Jump to forum:

Üzenetek Áronnak ▼ Go

Powered by [PunBB](#), supported by [Informer Technologies, Inc.](#)

Currently installed 3 official extensions. Copyright © 2003–2009 [PunBB](#).